


# TOBOMETER HY




## Quickstart Guide




### INSTALLATION OF TOBOMETER HY

Open the battery compartment, unpack and insert the batteries and close the battery compartment.




### POWER ON/OFF

Press the violet On/Off-button to switch TOBOMETER HY on/off.



### CALIBRATION/MEASUREMENT

Press the MEAS-button to start calibration and measurement.



### START CALIBRATION

Contact the sensor ball perpendicular to a surface to analyze the moisture content of the material / wall.

Further details in the user manual: [tobolin.de/downloads/tobometerhy](http://tobolin.de/downloads/tobometerhy)

## Schnellstartanleitung

### 1 INBETRIEBNAHME DES TOBOMETER HY

Öffnen Sie das Batteriefach, packen Sie die Batterien aus und setzen Sie die Batterien polungsrichtig ein. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

### 3 KALIBRIEREN / MESSEN

Drücken Sie den MEAS-Knopf um die Messungen mit einer Kalibrierung zu starten.

### 2 EIN- / AUSSCHALTEN

Drücken Sie den violetten Ein- / Ausschaltknopf um das TOBOMETER HY an bzw. auszuschalten.

### 4 ANWENDUNG

Setzen Sie den Messsensor senkrecht auf eine Oberfläche auf, um die Feuchtigkeit des Materials / der Wand zu bestimmen.

Weitere Einzelheiten im Benutzerhandbuch: [tobolin.de/downloads/tobometerhy](http://tobolin.de/downloads/tobometerhy)

## Guide de démarrage rapide

### 1 INSTALLATION DU TOBOMETER HY

Ouvrez le compartiment de piles, déballez et introduisez les piles et fermez le compartiment de piles.

### 3 CALIBRATION/MESURE

Appuyez sur le bouton MEAS pour commencer la calibration et la mesure.

### 2 ALLUMER/ ÉTEINDRE

Appuyez sur le bouton violet On/Off pour allumer/éteindre le TOBOMETER HY.

### 4 APPLICATION

Poussez la sphère contre le mur à un angle de 90 degrés pour établir l'humidité du mur.

## Manuale di partenza rapida

- 1 INSTALLARE IL TOBOMETRO HY**

Aprire l'alloggiamento per le batterie, disimballare ed introdurre le batterie e chiudere l'alloggiamento per le batterie.
- 2 ACCENDERE/ SPEGNERE**

Premere il bottone violetto On/Off per accendere/ spegnere il TOBOMETER HY.
- 3 CALIBRARE/MISURARE**

Premere il bottone MEAS per cominciare la calibrazione e la misurazione.
- 4 APPLICAZIONE**

Premere la sfera contra il muro in un angolo di 90 gradi per accertare la humidità del muro.

Per ulteriori informazioni, consulta il manuale d'uso: [tobolin.de/downloads/tobometerhy](http://tobolin.de/downloads/tobometerhy)

## Manual de inicio rápido

- 1 INSTALAR EL TOBÓMETRO HY**

Abrir el compartimento para pilas, desembalar e introducir las pilas y cerrar el compartimento de pilas.
- 2 ENCENDER /APAGAR**

Pulsar el botón morado On/Off para encender/apagar el TOBÓMETRO HY.
- 3 CALIBRAR/MEDIR**

Pulsar el botón MEAS para empezar la calibración y la medida.
- 4 APLICACIÓN**

Pulsar la esfera contra el muro en un ángulo de 90 grados para determinar la humedad del muro.

# TOBOMETER HY

---



## Manual de início rápido

### 1 INSTALAR O TOBÓMETRO HY

Abrir o compartimento das pilhas, desembrulhar e introduzir as pilhas e fechar o compartimento das pilhas.

### 2 LIGAR/ DESLIGAR

Carregar no botão violeta On/Off para ligar/desligar o TOBOMETER HY.

### 3 CALIBRAR/MEDIR

Carregar no botão MEAS para começar a calibração e a medição.

### 4 APLICAÇÃO

Carregar a esfera contra o muro num ângulo de 90 graus para determinar a humidade do muro.

Para obter mais informações, acesse o Guia do Usuário: [tobolin.de/downloads/tobometerhy](http://tobolin.de/downloads/tobometerhy)



© 2021 MARAWE GmbH & Co. KG  
TOBOMETER HY VSH.21.1\_de Rev A